




## Pesagem/Lançamento de Produção Bobinas

No computador em que a balança estiver conectada, execute o aplicativo *PESOJCS* e mantenha-o em execução durante todo o uso do sistema.




Usuário Sistema: balanca01

Senha: 123

O usuário somente com acesso a tela de Apontamentos Produção e Consulta de OP.

### **Caminho no Sistema:**

JCSEST → PCP → Produção → Apontamento Produção





## 1º Passo — Registro das Informações na Produção

Durante o registro da produção, o operador deve seguir os seguintes passos:

**1. Informar o Número da OP:**

Ao digitar o número da OP, o sistema irá carregar automaticamente o produto e a máquina associada àquela ordem.

(Atenção: a máquina pode ser alterada caso necessário no momento da produção.)

**2. Informar o Turno:**

Selecionar o turno em que a produção está sendo realizada.

**3. Informar o Código do Colaborador:**

Registrar o código do colaborador responsável por aquela produção para controle de produtividade e rastreabilidade.

Vol	Número	Data	Hora	Produto	Metragem	Qtd Produzida (KG)
1	305320	17/07/2025	15:03	FILME LISO PEAD PIG BCO LARG 110MM X 0,100	200	290,211
2	305321	17/07/2025	16:05	FILME LISO PEAD PIG BCO LARG 110MM X 0,100	200	290,211

## 2º Passo — Registro da Pesagem da Bobina



Após posicionar a bobina sobre a balança, siga o procedimento abaixo:

**1. Buscar a Pesagem da Balança:**


- Pressione o botão **F9** ou clique em **Lançar Produção** para buscar automaticamente o peso da bobina.

**2. Informar o Peso da Tara:**

- Informe o peso da tara (peso da embalagem ou suporte) conforme orientações do processo.

**Observação:**

O peso líquido será calculado automaticamente pelo sistema, considerando o peso total da balança menos o peso da tara informado.



**3º Passo — Registro da Metragem**


Após o sistema buscar automaticamente o peso da balança:

**1. Conferir o Peso Carregado:**

- Confirme que o peso buscado corresponde ao valor indicado pela balança.

**2. Informar a Metragem Produzida:**

- Digite a metragem correspondente ao comprimento da bobina produzida, conforme medição realizada no momento do registro.



### Observação Importante:

Tanto o campo **Peso da Tara** quanto o campo **Metragem** serão automaticamente preenchidos pelo sistema com os valores do último lançamento realizado.

O operador deve sempre:

- **Conferir as informações** antes de confirmar o registro;
- **Atualizar os valores** caso tenham sofrido alteração em relação à produção anterior.

### 4º Passo — Impressão da Etiqueta e Conferência do Apontamento

Após o registro da pesagem e da metragem:

#### 1. Imprimir a Etiqueta:

- O sistema realizará automaticamente a impressão da etiqueta referente ao volume produzido.

#### 2. Conferir o Lançamento:

- Na tela de apontamento e verifique se o lançamento foi realizado corretamente, com todas as informações:
  - Peso Líquido
  - Metragem

#### 3. Seguir para o Próximo Volume:

- Após conferência, repetir o procedimento para o próximo volume produzido, iniciando novamente pelo passo 2.